

МУП «Коммунальное хозяйство» Мошковского района

(наименование организации (лица), проводившего техническое обследование)

**АКТ № 10**

**ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

угольная котельная 0,2 Гкал/час ул.Центральная 24/1, с.Белоярка, Мошковский район  
Новосибирской области

(наименование источника теплоснабжения)

/Ю.П.Максимов /

(подпись и печать руководителя организации)

«01» марта 2021г.

(дата составления акта)

**Состав работ по техническому обследованию включает в себя:**

- камеральное обследование;
- техническую инвентаризацию имущества.

**Техническое обследование проводилось в отношении объекта теплоснабжения:**

1) Тепловые сети угольной котельной 0,077 Гкал/час ул.Центральная 24/1, с.Белоярка Мошковского района, Новосибирской области

Нормативно-правовые акты, регламентирующие требования к системам теплоснабжения (в том числе к источникам теплоснабжения):

- 1) Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- 2) Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- 3) Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115);
- 4) Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см<sup>2</sup>), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115<sup>0</sup>С).
- 5) Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03.
- 6) Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
- 7) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 606/пр «Об утверждении методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»

### **1.Камеральное обследование.**

При проведении камерального обследования рассмотрена следующая нормативно-техническая документация:

Технический паспорт здания котельной;

Паспорта на котлы и вспомогательное оборудование.

### **1.2.Общее описание системы теплоснабжения по результатам анализа нормативно-технической документации:**

1.2.1.Адрес расположения котельной: ул.Центральная 24/1, с. Белоярка, Мошковского района, Новосибирской области.

1.2.2. Год ввода котельной в эксплуатацию – 2008г.

1.2.3.Сведения о системе теплоснабжения:

- закрытая схема (в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ);

- двухтрубная;

- температурный график – 95/70°С-ЦО

1.2.4. Технические характеристики источника теплоснабжения по состоянию на 01.03.2021г.:

порядковый № котла	№1	№2	
марка котла	КВр-0,12КБ	КВр-0,12КБ	
вид топлива	уголь	уголь	
установленная мощность, Гкал/ч	0,1	0,1	
год установки	2008	2008	
техническое состояние котла	котел в рабочем состоянии	котел в рабочем состоянии	
КПД	80 %	80 %	
% износа	90	90	

оборудование				
Марка	Сетевые насосы: К	Насосы подпиточные:	Дутьевой вентилятор	
Количество, шт.	2	1	1	
износ	75 %	70%	80%	

1.2.5. Установленная мощность котельной: 0,2 Гкал/час.

1.2.6. Подключенная нагрузка: 0.077 Гкал/час

1.2.7. Топливо: - основное топливо: уголь

1.2.8. Сведения о проведении работ по капитальному, текущему ремонту, техническому перевооружению котельной:

- ежегодно выполнялись работы по текущему ремонту тепловых сетей и текущему ремонту основного и вспомогательного котельного оборудования.

Результатом проводимых работ на объектах теплоснабжения является локальное устранение неисправности, позволяющее продолжить эксплуатацию системы теплоснабжения, но не исключающее дальнейших технологических перерывов в оказании услуг потребителю, также не являющееся фактором увеличения надежности и безопасности теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры.

1.2.9. Сведения об аварийности объекта теплоснабжения по данным за последние 5 лет:

На основании анализа данных о работе источника тепла, не отмечается наличие технологических остановок в оказании услуг теплоснабжения.

В связи с 80 % износом тепловых сетей действующая система теплоснабжения объектов коммунальной инфраструктуры не обеспечивает должную надежность и бесперебойность теплоснабжения.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Резервные источники теплоснабжения отсутствуют.

#### 1.2.10. Показатели котельной на 2020г.

Наименование показателя	Единица измерения	Нормативные (плановые) значения	Примечание
КПД котельного оборудования	%	80	
Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	223,22	
<b>Полезный отпуск конечным потребителям (реализация), в том числе:</b>	Гкал	32,23	
население:	Гкал		
- на отопление	Гкал	32,23	

#### 1.2.11. Сведения о тепловых сетях

1.1. Адрес расположения тепловых сетей: с.Белоярка, Мошковского района, Новосибирской области

№№ п/п	Участок тепловой сети (двухтрубная)	Наружный диаметр трубопровода, dn, мм	Толщина стенки трубопровода, мм	Длина трубопровода, м (двухтрубная)	Тип прокладки	Тип тепловой изоляции	Год проектирования тепловой изоляции	Средняя глубина заложения оси трубопроводов H, м
1	Котельная – жилой дом ул.Центральная, 24	76	3,5	32,5	подземная бесканальная	маты минераловатные	1978	1,2
Всего по тепловым сетям: 32,5 м								

#### 1.2.12. Давление теплоносителя:

на выходе из котельной – 2,5 кгс/см<sup>2</sup>, на входе в котельную – 1,5 кгс/см<sup>2</sup>.

1.2.13. Температура теплоносителя: 95/70<sup>0</sup>С – ЦО, в зависимости от температуры наружного воздуха.

## 2. Техническая инвентаризация объекта.

**План технической инвентаризации объекта:**

1. Внешний осмотр котельной и тепловых сетей.
  - 1.1. Фиксация нарушений конструкций здания котельной.
  - 1.2. Проверка наличия приборов учета.
  - 1.3. Проверка технического состояния основного и вспомогательного котельного оборудования.
  - 1.4. Проверка состояния изоляции тепловых сетей, запорной и регулирующей арматуры.
2. Сравнение данных полученных в ходе камерального обследования с фактическими характеристиками объекта.
  - 2.1. Внешний осмотр котельной и тепловых сетей.
  - 2.1.1. Здание котельной:
  - 2.1.2. Основное котельное оборудование:

порядковый номер котла	№1	№2	
марка котла	КВр-0,12КБ	КВр-0,12КБ	
вид топлива	уголь	уголь	
располагаемая мощность, Гкал/ч	0,1	0,1	
Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,0385	0,385	
техническое состояние котла	котел в рабочем состоянии	котел в рабочем состоянии	
КПД	80	80	
% фактического износа	90	70	

2.1.3. По результатам анализа нормативно-технической документации и визуально-инструментального обследования объектов централизованных систем теплоснабжения было установлено следующее:

2.1.3.1. Соответствие мощности существующей нагрузке: располагаемая мощность с учетом физического состояния оборудования соответствует подключенной нагрузке.

2.1.3.2. Автоматическое погодное регулирование - отсутствует;

2.1.3.3. Состояние тепловых сетей:

- тепловые сети в аварийном состоянии (90%)

4. Показатели котельной на время проведения технической инвентаризации:

Наименование показателя	Единица измерения	Фактические значения	Примечание
<b>1. Показатели теплоносителя</b>			
Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети	°C	65	при температуре наружного воздуха $t_{нв} = -32°C$
Температура воды в обратном	°C	60	при температуре

трубопроводе тепловой сети			наружного воздуха tнв= -32°C
Давление воды в подающем трубопроводе тепловой сети	кгс/см <sup>2</sup>	2,5	
Давление воды в обратном трубопроводе	кгс/см <sup>2</sup>	1,5	
Процент износа трубопроводов	%	90	
Количество отказов тепловых сетей в год		0	
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед/км	2020г. - 0	
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед/(Гкал/ч)	2020г. - 0	

**3. Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными законодательством.**

Наличие коррозии на котельном оборудовании: нет коррозии наружной поверхности котлов.

Наличие неисправных предохранительных устройств: предохранительные устройства в рабочем состоянии

Наличие дефектов в обмуровки/теплоизоляции котла: дефекты отсутствуют.

**4. Рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения.**

После проведения необходимого планового ремонта оборудования котельной, ремонта здания и замены тепловых сетей дальнейшая эксплуатация возможна.